亿卷阁建筑图书网: http://www.build365.com

中国建筑技术资料网:http://www.ccdn.cn

电话插座与组线箱安装工艺标准


1 范围

本工艺标准适用于弱电电话插座与组线箱安装工程。

- 2 施工准备
 - 2.1 材料要求:
- 2.1.1 电话出线盒面板:不应有破损、划痕等缺陷、应采用合格配套产品,并有产品合格证。
- 2.1.2 组线箱:有木制或铁制的两种。木制箱体不得有劈裂破损等现象,箱体内表面 应光滑平整,应有防腐措施;铁制箱体不得有凹凸不平等缺陷,做防腐处理后再刷灰漆。
 - 2.1.3 螺丝:各种规格的螺丝均必须经过镀锌处理。
 - 2.1.4 电话电缆型号及规格及电缆对数应符合设计要求,并有产品合格证。
 - 2.1.5 电话管路敷设及配线应符合设计规定。配管配线工艺请参阅有关章节施工。
 - 2.2 主要机具:

克丝钳、一字改锥、十字改锥、剥线钳、线坠、对讲机。

- 2.3 作业条件:
- 2.3.1 电话系统的管线、盒均敷设完。
- 2.3.2 土建的墙面油漆喷浆及装修作业全部完成。
- 2.3.3 由地面引出端口时,应待土建地面抹灰完、盒子口修好后进行。
- 3 操作工艺
 - 3.1 工艺流程:
 - 3.2 电话插座、组线箱安装要求:
 - 3.2.1 插座、组线箱等设备应安装牢固,位置准确。
 - 3.2.2 一般明装插座距地面高度为 1.8m; 暗装插座距地为 300m。
 - 3.2.3 插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。
- 3.2.4 插座上方位置有暖气管时,其间距应大于 200mm;下方有暖气管时,其间距应大于 300mm。
 - 3.2.5 嵌入式暗装组线箱及有关技术数据见表 3-40、表 3-41。



项							
数 型 据 号			В	Н	С	b	Н
XRH01-1		20 对以下	200	350	130	140	290
XRH01-2		30 对	250	500	130	190	440
XRH01-3		40 对	300	500	130	240	440
		60 对					
XRH01-4	80 对	300	650	130	240	590	
XRH01-5	100 对	300	800	160	240	740	
XRH01-6	150 对	400	900	160	340	840	
XRH01-7	20 对以下	300	500	130	240	440	
XRH01-8	30 对	300	600	130	240	540	
XRH01-9		40 对	400	650	160	340	590
		60 对					
XRH01-10		80 对	400	800	160	340	740
XRH01-11	100 对	400	900	160	340	840	
XRH01-12	_	150 对	500	1000	160	340	940

电话线对数与端子板排列关系											
接								-			
线	线 20	30	40	60	80	100	150				
对	对 20		40	00	00	100	130				
数								=			
端子 板排 列											

- 3.3 清理箱(盒):在导线连接前清净箱(盒)内的各种杂物,箱(盒)收口平整。
- 3.4 结线:将预留在盒内的电话线留出适当长度,引出面板孔,用配套螺丝固定在面 板上,同时找平,标高一致图 3-71 所示。

亿卷阁建筑图书网: http://www.build365.com 中国建筑技术资料网:http://www.ccdn.cn



图 3-71 盒内结线示意

当面板在地面出口采用插接方式时,将导线留出一定余量,剥去绝缘层,将线芯分别压在端子上,并做好标记。当导线在组线箱内时,剥去绝缘层,将线芯分别压在组线箱的端子排上,并做好标记,组线箱门应开启灵活,油漆完好。

3.5 校对导线编号:

根据设计图纸按组线箱内导线的编号,用对讲机核对各终端接线,核对无误后,同时做好记录。交付使用单位前应由有关监督部门检查认可后方准许使用。

4 质量标准

- 4.1 保证项目:
- 4.1.1 面板必须安装牢固、紧贴附于建筑物墙面。面板无劈裂、翘曲变形等现象;组 线箱内不得有劈裂,必须做防腐处理。
 - 4.1.2 导线压接必须牢固、正确。

检验方法:尺量、观察检查。

- 4.2 基本项目:
- 4.2.1 组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损等现象。
- 4.2.2 电话线在箱(盒)内应留有适当余量。

检验方法:观察检查。

4.3 允许偏差:

同一室内的插座安装高度相差不大于 5mm,相邻成排安装高度相差不大于 2mm。 检验方法:尺量检查。

- 5 成品保护
 - 5.1 安装面板时,应注意保持墙面、地面的整洁,不得损伤和破坏墙面及地面。
 - 5.2 修补浆活时,应注意保护已安装的面板,不得将其污染。
- 6 应注意的质量问题
 - 6.1 盒、箱内不清洁,应清除盒、箱内杂物,保持内外清洁,不被砂浆污染。
 - 6.2 面板安装不牢固,应将固定螺丝拧固到们,使面板紧贴建筑物表面并固定牢固。
 - 6.3 面板的标高超出允许偏差,应及时修正。
- 6.4 电话线预留量不够或过多且箱内导线放置杂乱,应按有关要求将导线留有适当余量,并绑扎成束。
 - 6.5 导线压接不牢,应按要求将导线压接牢固。
 - 6.6 导线压接后编号混乱,应全部进行仔细核对后重新编号。
- 7 质量记录
 - 7.1 电话插座、组线箱及其附件产品合格证。
 - 7.2 电话插座与组线箱安装工程预检、隐检、自检、互检记录。
 - 7.3 设计变更洽商记录、竣工图。

亿卷阁建筑图书网:http://www.build365.com中国建筑技术资料网:http://www.ccdn.cn